



Vandentiekis (sklende)	Nr. 80	KORTELĖ	112-C-7 (76/32-0098)
(Irenginio pavadinimas)	(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		P.Vileišio g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



x= 6063927.54
y=584272.23

Pririšimo brėžinys



Pavad.		Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės _____ nera		
Dangtis		ket.	160	0.00	96.32	(madžiaga,kiekis)		
Žemė				0.00	96.32	Ar yra vandens? _____ nera		
Sienos						Ar yra dujų? _____ nera		
Dugnas						Pastaba: Aukščių sistema: LAS 07		
VAMZDŽIAI	Nr.1	ket.	150	Viršus 2.30	94.02			
				Apačia				
	Nr.2	ket.	150	Viršus 2.30	94.02	Objektas		
				Apačia				
	Nr.3	ket.	150	Viršus 2.30	94.02	Sudarė D.Pergajevas (pavardė) (parašas)		
				Apačia				
						Patikrino (pavardė) (parašas)		
						2019.05. (Kortelės sudarymo data)		

