

3836 112-С-7

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 82

Город Вильнюс

Улица Крайчюс 77


Дело №

1962 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. №	подкл. №
96.62	94.43	94.37		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы ст. 5 мм.

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	куг.	150	керам.	—	—	—	—

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

10.1.1962г.

100 мм 10.10
 Дегис П.П.
 Воеводв В.А.

Чертеж колодца
М 1:25
Разрез по АА