

3836 112-С-7

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

83
93

Город

Вильнюс

Улица

Крайтинис 77

Дело №


19 62 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. № 3	подкл. №
96.67	94.17	94.13	94.22	

П Р И В Я З К А

ул. Крайтинис



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы *ст. 5 шт.*

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 1		Выход 2		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	керам.	150	керам.	100	к/у	—	—

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

10.7.62

10.08.60

Догов. Л. П.

Воскресенский В. А.

Разрез по А-А

Чертеж колодца
М 1:25