

3914-112-СЗ

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 9-141



Город Вильнюс

Улица Селиво

Дело №

1961 г.


Чертеж колодца
М 1:25



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
107.98	104.96	104.94	105.46	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	кер.	150	кер.	100	чуг.		
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы - 5	Объект 22.80							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Lougne		
Наличие газа		Рук. группы				Dargne		
Год строительства 19	Дата	Исполнитель				Racco		
		Чертил						
		Проверил						