

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 160Город ВильнюсУлица Литовская



Дело №

19 61 г.

Чертеж колодца

М 1:25


по А-А 102.96



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
102.96	98.88 ?	98.86 ?	99.05 ?	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Стены кирп. бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.	200	кп.	200	кп.	200	кп.		
Скобы 9	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект 2280							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		[Signature]		[Signature]		
Год строительства 19	Дата	Рук. группы				[Signature]		
		Исполнитель				[Signature]		
		Чертил				[Signature]		
Проверил		[Signature]						
	18.10.1961							