

3836 112-с-8

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 26-154

Город Вильнюс

Улица Антоновская

Дело №

1961 г.


Чертеж колодца
М 1:

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
104.39	100.37	100.27	100.28	102.14 103.33

П Р И В Я З К А

ул. Антоновская



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич-бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

18. IV. 1961 г.