

160^e

3836 112-С-8

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 200-2Город ВильнюсУлица Литовские



Дело №

1961 г.

Чертеж колодца

М 1: 25


но А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Трубы	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
103.00	101.14	101.13		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	чуг.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 22 20

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

18. IV. 1961