

161

3914 112-С-8

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 21-161



Город Вильнюс

Улица Антанас

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1: 25
по А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
104.69	103.24	103.19	103.24	

П Р И В Я З К А

ул. Антанас



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы - 2

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	чуг.	150	чуг.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Борис

Барис

Ракса