

163 (1)

3914 112-С-8

Форма № 4

№№ кол. 1	Сеть: Канализации	Улица <i>Smolij</i>	№№ заказа	Год 19 <i>60</i>	г. Вильнюс																								
Чертеж колодца М 1:25; 1:50		Отметки		ПРИВЯЗКА																									
		Крышки	Лотка		Труба																								
			у входа	у выхода	подкл. № /	подкл. №																							
		106.95	103.93	103.88	104.76 103.99																								
		к. Т. „Veris“																											
О П И С А Н И Е																													
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б																										
Крышка чугунная			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. № /</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>150</td> <td>кер</td> <td>150</td> <td>кер</td> <td>100</td> <td>чуг</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Вход		Выход		Подкл. № /		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	150	кер	150	кер	100	чуг		
Вход		Выход		Подкл. № /		Подкл. №																							
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																						
150	кер	150	кер	100	чуг																								
Стены кирп. бет.																													
Дно кирп. бет.																													
Скобы 6			ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																										
Наличие воды <i>нига</i>			Объект <i>с к</i>																										
Наличие газа <i>нега</i>			Инв. №																										
Год строительства 1960			Дата																										
			Нач. произв. груп.																										
			Рук спец. бригады																										
			Исполнитель																										
			Чертил																										
			Проверил																										