3914 112-С-8

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 183 ~~187~~ | Город Вильнюс | Улица Стелю | Дело № | 19 61 г.

Чертеж колодца
М 1: 50

по А-А



Отметки

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и матер.
Крышка чугунная
Стены кирп - бет.
Дно кирп. бет.
Скобы -
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

ТРУБ

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	Кер.	300	Кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства | Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		
	Рук. группы		
	Исполнитель		
Дата	Чертил		
	Проверил		

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000

15