

3836-112-С-8

Форма 54 гс

## КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 22-191

Город Вильнюс

Улица Липаеве



Дело №

1961 г.

Чертеж колодца

М 1:25

авт. А.А.




## О т м е т к и

| Крышка | Лотка   |          | Труба    |          |
|--------|---------|----------|----------|----------|
|        | у входа | у выхода | подкл. № | подкл. № |
| 104.43 | 102.95  | 102.93   |          |          |

## П Р И В Я З К А

ул. Липаеве



## О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп.-бет.

Дно кирп. бет.

Скобы - 1

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

## Т Р У Б

| Вход  |        | Выход |        | Подкл. № |        | Подкл. № |        |
|-------|--------|-------|--------|----------|--------|----------|--------|
| диам. | матер. | диам. | матер. | диам.    | матер. | диам.    | матер. |
| 150   | чуг.   | 150   | чуг.   |          |        |          |        |

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

18.11.1961