

41a

3914 112-С-8

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 80 С

Город Вильнюс

Улица Сметы

Дело №


19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
107.41	104.13	104.11	104.25	105.24

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет. - кирп.

Дно кирп. бет.

Скобы мет. 7

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кеп.	200	кеп.	150	кеп.	200	кеп.

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил