

3914 112-С-8

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 45

Город Вильнюс

Улица Улицо


Дело №

19 61 г.

Чертеж колодца

М 1:25


по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
108.62	107.03	106.88		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 2

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	чуг.	100	чуг.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2260

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Лозин

Давид

Рокке

