

3914/12-C-8

№№ кол. 78

Сеть: Канализации

Улица

Smolij

№№ заказа


Год 1960

г. Вильнюс


Чертеж колодца
М 1:25; 1:50

Отметки

П Р И В Я З К А



Крышки	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
107.67	103.82	103.82		



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Т Р У Б

Крышка чугунная
Стены кирп. бет.
Дно кирп. бет.
Скобы 7
Наличие воды нем
Наличие газа нем
Год строительства 19 59

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер.				

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Объект

Инв. №

Нач. произв. груп.

Рук спец. бригады

Дата

Исполнитель

Чертил

Проверил

Вайткус

Rothing

