

8565

3914 112-С-8

Форма № 4

№№ кол. 16	Сеть: Канализации	Улица <i>Сило</i>	№№ дела	Год 1950	г. Вильнюс																						
Чертеж колодца М 1:25		О т м е т к и		П Р И В Я З К А																							
		Крышка	Лотка		Труба																						
			у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																					
		103.91	101.61	101.55																							
		О П И С А Н И Е																									
		Т Р У Б																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150</td> <td>кф</td> <td>асб.</td> <td>150</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	150	кф	асб.	150	—	—
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																					
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																				
150	кф	асб.	150	—	—	—	—																				
Состояние колодца и матер.		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																									
Крышка чугунная		Объект																									
Стены кирп. бет.		Инв. №	Нач. произв. групп.																								
Дно кирп. бет.		Дата	Рук. спец. бригады																								
Скобы 4			Исполнитель																								
Наличие воды нет			Чертил																								
Наличие газа нет		Проверил																									
Год строительства 1959																											