

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 5-86

Город Вильнюс

Улица Мило

Дело №



Форма 54 гс

1961 г.

Чертеж колодца

М 1:25


по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
104.03	101.93	101.89	102.02	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	Кер.	150	Кер.	100	Кер.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Вильнюс

Вильнюс

Вильнюс