

75

3914 12-08

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 8-75

Город Вильнюс

Улица Чина

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25
по - А-А -

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
105.86	104.74	104.36	104.42	104.57

П Р И В Я З К А

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены кирп. бет.
Дно кирп. бет.
Скобы - 2/
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	200	кер.	150	кер.	150	кер.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Логоис Панис Роман
	Рук. группы		
Дата	Исполнитель		
	Чертил		
	Проверил		

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000