

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № **77**

Город **Вильнюс**

Улица **Минио**



Дело №

19 **61** г.

Чертеж колодца

М 1:25


по А-А 105.81



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
105.81	102.63	102.60		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич-бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы -ч

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
750	кир.	750	кир.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Дата
	Рук. группы		
	Исполнитель		
	Чертил		
Дата	Проверил		