


3914 112-08

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 81

Чертеж колодца
М 1: 25
по А-А
108.13



103.35

2



103.37

1

104.65

3

Город Вильнюс

Улица Селис-Вино

Дело №

1961 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
108.13	103.37	103.35	104.65	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная	200	кер.	200	кер.	200	асбест.		
Стены кирпич. бет.								
Дно кирпич. бет.								
Скобы - 7								
Наличие воды								
Наличие газа								
Год строительства 19								

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		200
	Рук. группы		200
	Исполнитель		200
Дата	Чертил		200
	Проверил		200

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000