

Nr. (3) 163 KORTELĖ

3919 112-D-10

(Planšeto nomenklatūra)

Водопровод

(Komunikacija)

ВУЛЬНУС

(Miestas)

(узррати)


(Irenginio pavadinimas)

Дорожнѣд


(Gatvė)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	lyr.	650		134.96 135.04	Medžiaga, kiekis
Žemė				134.96	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2.10 x 1.65	2.58	132.38	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	lyr.	150	Viršus 2.19 Apačia 132.77	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 11.3.12037.
	Nr. 2	lyr.	150	Viršus 2.19 Apačia 132.77	
	Nr. 3	cm.	100	Viršus 2.22 Apačia 132.74	
	Nr. 4	-	100	Viršus 2.22 Apačia 132.74	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Sudarė
					(parašas) (pavardė)
					Patikrino
					(parašas) (pavardė)
					1972 m. 11. mėn. 19 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)