

Nr. (3) 163 KORTELĖ

3919 112-D-10

(Planšeto nomenklatūra)

Водопровод

(Komunikacija)

ВУЛЬНУС

(Miestas)

(узррати)

(Irenginio pavadinimas)


Дорожнѣд

(Gatvė)

ŠULINIO PIŲVIAI (Maitinys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	lyr.	650		134.96	Medžiaga, kiekis
Žemė				134.96	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2.10 x 1.65	2.58	132.38	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	lyr.	150	Viršus 2.19	132.77
	Nr. 2	lyr.	150	Viršus 2.19	132.77
	Nr. 3	cm.	100	Viršus 2.22	132.74
	Nr. 4	-	100	Viršus 2.22	132.74
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					INŽINERINĖS TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS
					Objekto Nr. 11.3.12037.
					Sudarė
					Patikrino
					1972 m. 11 mėn. 19 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)