

6

ITI Nr. 91^d

161

ФР. КАНАЛИЗАЦИЯ Šulinio

Nr. (4) 244 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Вильнюс Добесувд

3912 112-D-10

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 3 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		132.90	Ar yra vandens?
Žemė				0,00	132.90	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1000	1.84	131.06	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3-3299-2 Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė) Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė) 1985 m. V. mėn. 13 d. (Inginio tyrinėjimo data)
				Apačia	1.96	
	Nr. 2	ker.	150	Viršus		
				Apačia	2.00	
	Nr. 3	syk.	100	Viršus		
				Apačia	1.92	
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		