

Frankas.
(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (8) 81^a KORTELĖ

Prilubos
(Miestas)


Bojuzee
(Gatvė)

3919 112-D-10
(Planšetų nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoji m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>ryv</u>	<u>650</u>		<u>129.32</u>	Ar yra vandens?
Žemė			<u>0</u>	<u>129.32</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>bet</u>				Pastabos
Dūgnas	<u>bet</u>	<u>1.0</u>	<u>1.60</u>	<u>127.72</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ryv</u>	<u>100</u>	Viršus Apačia <u>1.28</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01.31.646</u>
	Nr. 2	<u>kep.</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>1.72</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Sudarė <u>Cgn - Cgareb</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Skunys</u> (parašas) (pavardė)
					1979. m. mėn. 28 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)