

remontas

112-D-10

KSPI-67

Түркі Nr. (5) 72^a KORTELE

~~3918~~

(įrengimo pavadinimas)

(abrisė)

(plane)

Planšeto nomenklatūra

1970


Vilnius Volungės

(įrenginio pastatymo metai)


(miestas)

(gatvė)


Sulinio piūviai:
Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pririšimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės
Dangtis	bet.	600		122,42
Zemė				
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	3,0x2,0	2,20	120,22
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	100	Viršus 1,85 120,57 Apačia
	Nr. 2	bet.	150	Viršus 1,85 120,57 Apačia
	Nr. 3			Viršus Apačia
	Nr. 4			Viršus Apačia
	Nr. 5			Viršus Apačia
	Nr. 6			Viršus Apačia
	Nr. 7			Viršus Apačia
	Nr. 8			Viršus Apačia
	Nr. 9			Viršus Apačia
	Nr. 10			Viršus Apačia
	Nr. 11			Viršus Apačia
	Nr. 12			Viršus Apačia
	Nr. 13			Viršus Apačia
	Nr. 14			Viršus Apačia

Lipynės
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Komunalinio ūkio
projektavimo institutas

Objektas:

Sudarė *Man Pak*

Patikrino

1970 m. Vasaris mėn. 3 d.
(kortelės sudarymo data)