

74A

112-0-10 ITI Nr. 91

Vand

(Komunikacija)

Šul

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Vilungos

(Gatvė)

Nr. (7); 127² KORTELĖ

3919

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

SMG

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	lyg.	650		135.16	 (Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	135.16	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.52 x 1.61	3.27	131.89	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	cm.	100	Viršus 2.94 Apačia 132.22	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 81.3.120.0
	Nr. 2	lyg.	150	Viršus 2.94 Apačia 132.22	
	Nr. 3	cm.	100	Viršus 2.94 Apačia 132.22	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Sudarė <u>Daugys, Gintautas</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Daugys, Gintautas</u> (parašas) (pavardė)
					1978 m. 8.11. mėn. 24. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)