

103

3941 112-D-13

Форма 54 гс

## КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 55-193



Город Вильнюс

Улица Суворова

Дело №

19 61 г.


Чертеж колодца  
М 1: 50  
по 17-А



## О т м е т к и

| Крышка | Лотка   |          | Тру б      |          |
|--------|---------|----------|------------|----------|
|        | у входа | у выхода | подкл. № / | подкл. № |
| 114.28 | 112.74  | 112.64   | 113.12     |          |

## П Р И В Я З К А



## О П И С А Н И Е

|                            |                                                              |               |           |        |            |                          |                 |        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------|--------------------------|-----------------|--------|
| Состояние колодца и матер. | Т Р У Б                                                      |               |           |        |            |                          |                 |        |
| Крышка чугунная            | В х о л                                                      |               | В ы х о л |        | Подкл. № / |                          | Подкл. №        |        |
| Стены кирп. бет.           | диам.                                                        | матер.        | диам.     | матер. | диам.      | матер.                   | диам.           | матер. |
| Дно кирп. бет.             | 150                                                          | кер.          | 150       | кер.   | 200        | кер.                     |                 |        |
| Скобы                      | Институт проектирования городского и сельского строительства |               |           |        |            |                          | Отдел изысканий |        |
| Наличие воды               | Объект 2238                                                  |               |           |        |            |                          |                 |        |
| Наличие газа               | Инв. №                                                       | Гл. геодезист |           | Курт   |            | Нодис<br>Данис<br>Печура |                 |        |
| Год строительства 19       | Дата<br>10.8.61                                              | Рук. группы   |           |        |            |                          |                 |        |
|                            |                                                              | Исполнитель   |           |        |            |                          |                 |        |
|                            |                                                              | Чертил        |           |        |            |                          |                 |        |
|                            |                                                              | Проверил      |           |        |            |                          |                 |        |