

<u>Vandentėbis</u>		kameros	Nr. () <u>122</u>	KORTELE
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)		
<u>Vilnius</u>		<u>LIUŠA</u>	<u>112 - D - 13</u>	
(Miestas)		(Gatvė)	(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)			PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis				
Horizontalinis				

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		121.59	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.00	121.59	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1,5x1,7	2.10	119.49	Pastabos
Vandžiai	Nr. 1	ket.	50	Viršus 2.02 Apačia 119.57	
	Nr. 2	ket.	50	Viršus 2.02 Apačia 119.57	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>91-413.44</u>
					Sudarė <u>Alfonsas Linderis</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					1979 m. X/11 mėn. d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)