


Franalizacija Šulinys
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius Grybo
(Miestas) (Gatvė)

Nr. (6) 474 KORTELE
3942 112-D-13
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIEŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ³ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ret.	650		115,91	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	115,91	Ar yra dujų?
Sienos	Ret.				Pastabos
Dugnas	Ret.	1,00	2,07	113,84	
Vamzdžiai	Nr. 1	Ret.	100	Viršus 2,14 Apačia 113,77	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-21-4441</u> Sudarė <u>40001 Bontlavskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>40001 Bontlavskas</u> (parašas) (pavardė) 1976 m. ... 01 ... mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	Ret.	150	Viršus 2,23 Apačia 113,68	
	Nr. 3	Ret.	50	Viršus 1,75 Apačia 114,16	
	Nr. 4	Ret.	100	Viršus 2,17 Apačia 113,74	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	