


Naudotinė kameros Nr. () *204* KORTELE
 (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Plėtinys *KAM teritorija* *112-D-13*
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		115.24	
Žemė			00	115.24	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1080	1.90	113.34	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	100	Viršus 178 Apačia	113.46
	Nr. 2	bet	100	Viršus 178 Apačia	113.46
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <i>01-250.434</i>
					Sudarė <i>Jonas Stulgis</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1992 m. ... mėn. ... d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)