

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 66-45



Город Вильнюс

Улица Бриво

Дело №

19.61 г.

Чертеж колодца
М 1: 50
по А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
114.54	112.24	112.17		

П Р И В Я З К А

В/2



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп.-бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 4

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	200	кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2238

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

10.8.61

Нодис

Дачис

Пегура