

Fiknalizacija

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

šulinio

(Irenginio pavadinimas)

Rimšos

(Gatvė)

Nr. (1.) 44

KORTELE

112-D-13



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met 7 lip (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		12,69	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	1,00	3,18	118,51	
Vamzdžiai	Nr. 1	kon	150	Viršus Apačia 3,42	118,27	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-8284</u> Sudarė <u>P. J. Jankauskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>P. J. Jankauskas</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>24</u> m. mėn. <u>16</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	kon	150	Viršus Apačia 3,43	118,26	
	Nr. 3	kon	150	Viršus Apačia 3,06	118,63	
	Nr. 4	kon	150	Viršus Apačia 3,28	118,41	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		