

6

69

Ф. КАНАЛИЗАЦИЯ

šulinio

Nr. (14) 85

KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Бульвар

Курсы

~~3942~~ 112-8-13

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 2 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		115.46	Ar yra vandens?
Žemė				0.00	115.46	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Paatūros
Dugnas		bet.	1000	1.83	113.63	
Vamzdžiai	Nr. 1	kep.	200	Viršus Apačia	1.99 113.47	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/36.82. Sudarė <i>Kom. - Bocharov</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>Pluys</i> (parašas) (pavardė) 1986 m. XI mėn. 01 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	kep.	200	Viršus Apačia	1.99 113.47	
	Nr. 3	ryz.	100	Viršus Apačia	1.84 113.62	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		