

3942 112-8-13

# КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 91


Город Вильнюс

Улица Рупу

Дело №

1961 г.


Чертеж колодца  
М 1:25



## О т м е т к и

| Крышка           | Лотка     |           | Труба     |          |
|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                  | у входа   | у выхода  | подкл. №  | подкл. № |
| 117.69<br>118.06 | 1) 114.60 | 2) 114.47 | 3) 115.44 | -        |
| 37 см.           |           |           |           |          |

## П Р И В Я З К А



Ч.л. Карто Карту

## О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 5 мет

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

## Т Р У Б

| Вход  |        | Выход |        | Подкл. № |        | Подкл. № |        |
|-------|--------|-------|--------|----------|--------|----------|--------|
| диам. | матер. | диам. | матер. | диам.    | матер. | диам.    | матер. |
| 150   | кер    | 150   | кер    | 100      | асбес. | -        | -      |

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3235

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

14.VI.61г.

Юодис  
Дамис  
Диринев

Бойл

