

ВОДОПРОВОД

Колодец № 22.73

Город Вильнюс

Улица Руту

Лето № _____

19 61 г.

Чертеж колодца
М. 1:50

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
118.27	115.72	1) 115.97 2) 115.97 3) 115.97

25 м 27

П Р И В Я З К А

Ч.А. Каро Каро

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр. 1, 2	d=100 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон. грунт	Подкл. 3	d=50 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун 5 шт					
Год строит.	19	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Колонка водоразб.

Институт проектирования городского
и сельского строительства

Отдел
изысканий

Объект 3235

Инв. №

Гл. геодезист
Рук. группы
Исполнитель
Чертил
Проверил

Возвс
Ромс
Даринс

Дата
14. VI. 61

Ч.А. Каро