

Vandentiekis

kameros

Nr. (3) 82 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Kašiu-kapų

112-D-13

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIUVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		120,26	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00	120,26	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2,05 x 1,60	2,30	117,96	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus 1,96	118,30
	Nr. 2	ket.	100	Viršus 1,96	118,30
	Nr. 3	pl.	50	Viršus 1,96	118,30
	Nr. 4	ket.	65	Viršus 1,96	118,30
	Nr. 5			Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-31.12.89..
					Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė)
					Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė)
					1989 m. mėn. d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)