

3 -

112-D-13
13aITI Nr. 91^a

F. Kanakizaija

Šulinio

Nr. (1) 111 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Karių - Karių



(Miestas)

(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		124,40	Ar yra vandens?
Pamė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	100	2,08	122,32	
Nr. 1	ket	100	Viršus 1,52	122,88	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 11-2-8620
Nr. 2	ket	100	Viršus 1,59	122,81	
Nr. 3	ket	100	Viršus 1,52	122,88	
Nr. 4			Apačia		
Nr. 5			Viršus		
Nr. 6			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		Sudarė P. Kanakizaija (parašas) (pavardė)
					Patikrino J. Kanakizaija (parašas) (pavardė)
					1996 m. 06 mėn. 11 d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)