

18 148^a

112-D-1

3912

Форма № 4

№№ кол. 244	Сеть: Канализации	Улица V. Grybo	№№ заказа	Год 19	г. Вильнюс
Чертеж колодца М 1:25; 1:50		Отметки		П Р И В Я З К А	
	Крышки	Лотка		Трубы	
		у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №
	114.61	110.59	110.58		
114.52	1970г.		110.71		
		О П И С А Н И Е			
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б			
Крышка чугунная		Вход			
Стены кирп. бет.		Выход			
Дно кирп. бет.		Подкл. №			
Скобы 9		Подкл. №			
Наличие воды нет		1970г. Замена колодез.			
Наличие газа нет		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ			
Год строительства 1959		Объект			
		Инв. №			
		Нач. произв. групп.			
		Рук спец. бригады			
		Исполнитель			
		Чертит			
		Проверил			