

19

3912

112-D-1

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 119

Город Вильнюс

Улица Селис

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца

М 1:25

по А-А

109.31




106.88

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
109.31	106.88	106.88	107.04	

П Р И В Я З К А

уч. Селис



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы -4

Наличие воды —

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	куп.	150	куп.	100	куп.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

24.04.61

Чертил

Проверил

Логов

Домин

Равен