

24

112-D-1
ITI Nr. 91


9ек. Канализ. (2)	KORTELE 124	3912
(Įrenginio pavadinimas)	(abrisė) (plane)	Planšeto nomenkl.
1973	г. Вильнюс	г. С. М. Е.
(Įrenginio pastatymo metai)	(Miestas)	(Gatvė)

SULINIO PLOVIAI:


(Matmenys duoti cm)

Vertikalinis:

Horizontalinis:



Piešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	чугун	600		110.22
Zemė	зрчм		0	110.22
Sienos	бетон			
Dugnas	бетон	1000	3.38	106.84

Lipynės ... 112-D-1 ...
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...

Ar yra dujų? ...

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01-2-0207

Sudarė: [parašas] (parašas) [parašas] (pavardė)

Patikrino: [parašas] (parašas) [parašas] (pavardė)

1973 m. ... mėn. ... d.
(Kortelės sudarymo data)

Vamzdžiai

Nr. 1	кер.	150	Viršus Apačia	3.41	106.81
Nr. 2	кер.	150	Viršus Apačia	3.43	106.79
Nr. 3	кер.	150	Viršus Apačia	3.28	106.94
Nr. 4			Viršus Apačia		
Nr. 5			Viršus Apačia		
Nr. 6			Viršus Apačia		
Nr. 7			Viršus Apačia		