

42

3912

112-D-1

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 142


Город Вильнюс

Улица Лининск


Дело №

19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:25
60 А-А




Kontrol.
уч. 1. 11. 71



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
113.18	111.88	111.78		
115.20				

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка <u>чугунная</u>		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>		100	чуг.	150	кед.				
Дно <u>кирп. бет.</u>									
Скобы	-								
Наличие воды	-								
Наличие газа	-								
Год строительства 19									

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		
	Рук. группы		
	Исполнитель		
Дата	Чертил		
24.01.61	Проверил		