

45

112-D-1

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 26/145

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 3912

Дело № 1127


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
114.03	111.52	111.46		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 4

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чугун	150	чугун				

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект Районная котельная в Антокашис

Инв. №

Гл. геодезист

ЯНЕНАС

Рук. группы

ЛЕОНАВИЧЮС

Исполнитель : 8

СТАНКАЙТИС

Дата

1961 09 25

Чертил

Проверил