

47

112-Д-1

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 24/147

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета

3912


Дело №

1961 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 4
111.46	111.27	111.24	111.36	111.41

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чугунная	150	чугунная	100	чугунная	150	чугунная

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект Районная котельная в Атакалнис

Инв. №

Гл. геодезист

ЯНЕНАС

Рук. группы

ЛЕОНАВИЧЮС

Исполнитель

СТАНКАЙТИС

Чертил

Проверил

Дата

1961-05-28

Монтаж

Монтаж

Монтаж

