

71

39/2

112-D-1

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 171

Город Вильнюс


Улица Сметно

Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25
по А-А


Кантр.
1961. 04.31



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
111.67	110.17	110.16		
111.66	110.16	110.15		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
Стены <u>кирп</u> бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно <u>кирп. бет.</u>	100	чуг.	150	кер.				
Скобы 7	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды —	Объект 2280							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		Лагун		Лагун		
Год строительства 19		Рук. группы				Барнс		
	Дата	Исполнитель		Лагун		Барнс		
		Чертил						
		Проверил						