

3913

112-Д-2

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 51

1

Город Вильнюс

Улица В. Трибуца - Липинку



Дело №

1961 г.

Чертеж колодца

М 1: 25


по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
114.17	111.37	110.43		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы - 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кп.	200	кп.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Гл. геодезист	
	Рук. группы	Исполнитель		Рук. группы	Исполнитель
	Чертил	Проверил		Чертил	Проверил