

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 33/55

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 3913

Дело № 1177




Форма 54 гс

1961 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
113.60	111.60	111.59	111.73	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп.</u> бет.	150	керам.	150	керам.	150	керам.		
Дно <u>кирп.</u> бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы 3	Объект Районная котельня Янтакальние							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		ЯНЕНАС				
		Рук. группы		ЛЕОНАВИЧЮС		Александр		
Наличие газа	Дата	Исполнитель +		СТАНКАЙТИС		Лобу		
		Чертил						
Год строительства 19	1961.11.27	Проверил						