


112-D-3 (101)

ITI Nr. 91^d


Vandentiekis šulinio Nr. () 211^c KORTELE
(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius Bistryčios 3921
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vandentiekis

Horizontalinis



Bistryčios g.



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		129,15	(Medžiaga, kiekis)
Topa			0,00	129,15	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2000	2,35	126,80	Pastabos
Irenginiai	Nr. 1	PE H 110x6,6	Viršus	2,00	127,15
			Apačia		
	Nr. 2	PE H 110x6,6	Viršus	2,00	127,15
			Apačia		
	Nr. 3	PE H 110x6,6	Viršus	2,00	127,15
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		
Irenginiai			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		
			Apačia		
Irenginiai	Nr. 6		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialias "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr. 01-2-0741

Sudarė [Signature]
(parašas) (pavardė)

Patikrino [Signature]
(parašas) (pavardė)

2004 m. 08.16 mėn. ... d.
(Irenginio tyrinėjimo data)