

- 10 - 112-0-3 (1826)

ITI Nr. 91^d

Vandentiekis

šulinio

Nr. () 41

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Bistryčios

3924



(Miestas)

(Gatvė)

(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	bet.	650		148,00	(Medžiaga, kiekis)
Šoninė			0,00	148,00	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1500	2,18	145,82	Pastabos
Nr. 1	PE, H	110x6,6	Viršus 1,83	146,17	
Nr. 2	PE, H	110x6,6	Viršus 1,83	146,17	
Nr. 3	PE, H	110x6,6	Viršus 1,83	146,17	
Nr. 4			Viršus		
Nr. 5			Viršus		
Nr. 6			Viršus		
Nr. 7			Viršus		

Lipynės 3924
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Pastabos

.....

.....

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"

Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr. 01-2-11741

Sudarė Andrius Koldas

(parašas) (pavardė)

Patikrino Andrius Koldas

(parašas) (pavardė)

20 04 m. 08 mėn. d.

(Inginio tyrinėjimo data)