

Vandentiekis (hidranto) kameros

Nr. () 42 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Bistrycios

3924

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoli m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		14831	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00	14831	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	21908	275	14556	Pastabos B. 148,30
Vamzdžiai	Nr. 1	PE.H 110x66	Viršus 2,34	14897	
	Nr. 2	PL 150	Viršus 2,34	145,97	
	Nr. 3	PE.H 110x66	Viršus 2,34	145,97	
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
					Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01-2-11741
					Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
					Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
					2004 m. ... 28 ... mėn. 16 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)