

- 9 -

112-D-3 / 1829

ITI Nr. 91^B

Vandentiekis (hidrantų) kameros

Nr. () 42 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Bistryčios

3924

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		14831	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00	14831	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2,108	275	14556	Pastabos B. 148,30
Vamzdžiai	Nr. 1	PE.H 110x66	Viršus 2,34	14897	
	Nr. 2	PE.H 150	Viršus 2,34	145,97	
	Nr. 3	PE.H 110x66	Viršus 2,34	145,97	
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objekto Nr. 01-2-11741

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

2004 m. mėn. d.
(Inginio tyrinėjimo data)