

Vandentiekis kamera Nr. () 125 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Bistryčios 77/32-0042
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

VERTIKALINIS

HORIZONTALINIS

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... ket 2 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650		132,89	
Žemė		asf		0,00	132,89	Ar yra vandens? yta...
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	2,4x1,57	2,56	130,33	Pastabos Hidrantas H=132,44
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 2,08	130,81	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ket	150	Apačia 2,08	130,81	
	Nr. 3	PE	50	Viršus 2,06	130,83	Objekto Nr.
	Nr. 4	PE	40	Apačia 2,06	130,83	
	Nr. 5			Viršus		Sudarė <u>OV Stankevič</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7			Viršus		Patikrino <u>H. Jankavičius</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia		
						2004 m. mėn. 09 d. (Inginio tyrinėjimo data)